

Nr 21. Nieprawidłowości w MZD potwierdzone kontrolą NIK

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie kontrolę dotyczącą realizacji zadań związanych z zarządzaniem ruchem drogowym, w szczególności zatwierdzania i wdrażania projektów organizacji ruchu. Kontrola obejmowała lata 2022–2024 i sprawdzała m.in. sposób prowadzenia ewidencji, prawidłowość oznakowania dróg oraz dokumentowanie czynności pracowników. W wystąpieniu pokontrolnym NIK wskazała cztery główne obszary wymagające poprawy:

-  objęcie wszystkich dróg miejskich zatwierdzonymi organizacjami ruchu,
-  uzupełnienie i uporządkowanie ewidencji projektów organizacji ruchu,
-  lepsze dokumentowanie kontroli i czynności służbowych pracowników,
-  usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu dróg.

Działania naprawcze podjęte przez MZD

1. Uporządkowanie organizacji ruchu Nie wszystkie drogi zarządzane przez burmistrza były wcześniej objęte zatwierdzonymi organizacjami ruchu. W 2023 roku MZD przeorganizował swoją strukturę, tworząc Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Organizacją Ruchu – specjalny zespół odpowiedzialny tylko za ten obszar. Nowi pracownicy rozpoczęli opracowywanie brakujących projektów organizacji ruchu, część zlecając zewnętrznym specjalistom.
2. Uzupełnienie ewidencji Już w trakcie trwania kontroli ewidencja projektów została uzupełniona i dostosowana do wymogów Ministra Infrastruktury. Obecnie prowadzona jest w sposób kompletny i zgodny z przepisami.
3. Pełnomocnictwa dla pracowników W lutym 2024 roku udzielono pracownikom MZD pełnomocnictw do przeprowadzania kontroli oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w imieniu organu zarządzającego ruchem. Dzięki temu mogą oni samodzielnie wykonywać czynności kontrolne i dokumentacyjne.
4. Usunięcie nieprawidłowości Po zakończeniu kontroli niezwłocznie usunięto wszystkie wskazane przez NIK uchybienia – wymieniono tarcze znaków drogowych, odtworzono oznakowanie poziome i ujednolicono jego układ zgodnie z obowiązującymi projektami organizacji ruchu.