

22. Błędy i opóźnienia w działaniach podczas powodzi 2024 r.

W związku z komentarzami dotyczącymi działań Miasta Cieszyna podczas powodzi, jaka dotknęła nas we wrześniu 2024 roku, przedstawiamy stanowisko oparte na dokumentacji miejskich służb i systemu zarządzania kryzysowego.

Pełna gotowość przed nadejściem fali

Od 11 września służby miejskie prowadziły przegląd cieków, kanalizacji i terenów zagrożonych. 13 września zebrał się Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, a miasto przygotowało dodatkowy magazyn przeciwpowodziowy. Prognozy IMGW przewidywały poziom Olzy do 400 cm. Rzeczywisty poziom 503 cm – najwyższy w historii – był zjawiskiem skrajnym i nieprzewidywalnym.

Reakcja w godzinach krytycznych

Gwałtowny przybór wody (230 cm w trzy godziny) nastąpił w nocy z 14 na 15 września. O 5:30 powołano Sztab Kryzysowy, który natychmiast rozpoczął koordynację działań: ewakuację mieszkańców, zamykanie dróg, zabezpieczanie terenów oraz wydawanie worków z piaskiem. W terenie równolegle działały Straż Miejska, PSP, OSP i służby miejskie.

Stała komunikacja z mieszkańcami

Od 12 do 16 września miasto publikowało ostrzeżenia i komunikaty – łącznie 18 na stronie internetowej oraz 22 w mediach społecznościowych, a także w Systemie Wczesnego Ostrzegania. Wszystkie informacje przekazywano natychmiast po ich otrzymaniu od służb wyższego szczebla.

Dlaczego nie uruchomiono syren?

Syreny uruchamia się jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. W sytuacji dynamicznej, nieprzewidywalnej fali wezbraniowej najskuteczniejsze okazały się działania służb w terenie i natychmiastowa ewakuacja. Żadna inna gmina w powiecie nie uruchomiła wtedy syren.

Szerokie wsparcie służb i mieszkańców

W usuwanie skutków powodzi zaangażowani byli strażacy PSP i OSP, Wojska Obrony Terytorialnej, jednostki wojskowe z kilku garnizonów oraz organizacje społeczne. Miasto od 15 września prowadziło prace porządkowe, zapewniło odbiór odpadów popowodziowych, osuszacze i pomoc rzeczową. Wspierano mieszkańców i przedsiębiorców, m.in. poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Porównania z Czeskim Cieszynem

Oba miasta działają w oparciu o różne systemy ostrzegania i procedury, dlatego bezpośrednie porównania nie odzwierciedlają realiów. Działania po obu stronach Olzy były prowadzone równolegle i w podobnym czasie.

Podsumowanie

Powódź z 2024 roku była zjawiskiem bezprecedensowym. Wszystkie działania Miasta Cieszyna – od przygotowań po usuwanie skutków żywiołu – były realizowane zgodnie z procedurami i w ścisłej współpracy służb. Reagowano najszybciej, jak było to możliwe, przy dostępnych danych i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Jak zawsze po zakończeniu działań zebrano uwagi i wprowadzono zmiany w procedurach, aby w przyszłości jeszcze sprawniej reagować na sytuację kryzysową, jaką jest powódź.

Wody Polskie na wniosek miasta Cieszyn przygotowują dokument „Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Cieszyna”. Na podstawie tego dokumentu będą możliwe zaplanowanie kolejnych inwestycji w zabezpieczenie miasta i jego mieszkańców.